

IS遮熱シートFP-D

結露対策が解消した事例

事例：1F・2Fの温度差により階段・壁全体に結露が発生し、壁が傷んでいたが当社のFP-Dを施工することによって温度差を緩和し結露を解消。

建物イメージ

